

測定下限値について

スクリーニング法では、「測定下限値」は基準値100Bq/kgの1/4である25Bq/kg以下である必要があります。

言い換えれば、『25Bq/kgが適切に測定できる状態まで、周りの環境(バックグラウンド)放射線の影響を抑えてから検査を下さい』というのが、スクリーニング法における測定下限値の要件です。

質問 ・適切に測定できる状態とはどういう状態？

放射線測定のイメージ

